LW32系列 万能转换开关






1适用范围

LW32系列万能转换开关可代替(CA10、LW26)转换开关,主要用于交流50Hz~60Hz额定工作电压440V及以下,直流电压240V及以下的主电路中作接通、分断和转换电路之用,也可直接控制小容量电动机和作主令控制及电路测量之用。


符合标准: GB 14048.5 IEC 60947-5-1。

2型号及含义




注: 转换角度代号: 30°(3)45°(4)60°(6)90°(9)自复60°定位(36)45°自复90°定位(49)

2.2 直接控制电动机用转换开关



注:用途代号Q、S、N时采用60°转换,用途代号SN时采用45°转换

2.3 主电路用转换开关



注: 主电路用转换开关一般采用60°转换。

 用途代号
 用途

 Q
 直接起动

 N
 可逆转换

 S
 双速电动机变速

 SN
 双速电动机变速、可逆

表2

表1

Ue		AC-21A	AC-22A	AC-	23A	AC-	2A	AC-	3A	AC-	4A	AC-15	DC-13
V		le	le	le	Р	le	Р	le	Р	le	Р	le	le
V		А	Α	Α	kW	Α	kW	Α	kW	Α	kW	А	А
440		20	20	15	7.5	15	7.5	11	5.5	3.5	1.5	2.4	
240													0.27
120													5
操作	空载		8	500								电寿命/	次
循环	有载		11	500								20×10^{4}	6 × 10 ⁴
数												机械寿命	6/次
双	总数		10	0000								60×10^{4}	

4 其它

- 4.1 分类
- 4.1.1 按用途分有主电路转换用直接控制电动机和主令控制作三种;
- 4.1.2 按操作方式分有定位型,自复型和定位自复型三种;
- 4.1.3 按接触系统节数分有定位型1-12节,自复型1-3节,直接控制电动机用1-6节;
- 4.1.4 按操作角度分有30°、45°、60°、90°四种;
- 4.1.5 按面板形状、大小分有下列四种(见表3)。


			11/00/07/0	'					表 3
计型长	方面板	大型方	面板		小型长	方面板	小型刀	う面板	
K	宽	长	宽		K	宽	长	宽	
80	64	64	64		60	48	48	48	

4.2 按操作方式与操动器位置组合分类(见表4)

表 4

使用	特征	操	动泵	器位置	ì																						
类别	代号	2/1																									
白有刑	Α									0°	30°								0°	45°							
自复型	В								30°	0°	30°							45°	0°	45°							
	С		0°	90°						0°	30°								0°	45°				()°		
	D	90°	0°	90°					30°	0°	30°							45°	0°	45°			60°	()°	60°	
	Е	90°	0°	90° 18	0°				30°	0°	30°	60°						45°	0°	45°	90°		60°	30°	30°	60°	
	F							60°	30°	0°	30°	60°					90°	45°	0°	45°	90°	150°	90°	30°	30°	90° 150°	
	G							60°	30°	0°	30°	60°	90°				90°	45°	0°	45°	90° 135°		90°	30°	30°	90° 150°	
ウクモ	Н						90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°			135°	90°	45°	0°	45°	90° 135°						
定位型	1						90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°		135°	90°	45°	0°	45°	90° 135° 180°						
	J					120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°													
	K					120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°												
	L				150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°												
	M				150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°											
	N																	45°		45°				30°	30°		
定位	Z								30°	0°	60°						135°	90°	0°	45°							
自复型	۷																	90°	0°	45°							

4.3 接手柄型式分有下列八种



LW8系列电压及电流测量转换盒常用控制开关接线图相电压换相开关

B - 3-4 V			×	×
A 1-2 •		×		
LW32-20-T.YH1/2	0°	90°	180°	270°
LW8-10-T.YH1/2	0	UA	Uв	Uc

LW8-10-T.YH1/3	0	UA	Uв	Uc
LW32-20-T.YH1/3	0°	90°	180°	270°
A 1-2 •- B 3-4 •-		×	×	
c → 5-6 → V				×
N9-10•		×	×	×


LW8-10-T.YH3/2	UA	UB	Uc
LW32-20-T.YH3/2	90°	0°	90°
A 1-2 •	×		
A 1-2 · V B 3-4 · V		×	
C			×
7–8 • N	×	×	×

LW8-10-T.YH2/2	0	Uab	Uвс	Uca
LW32-20-T.YH2/2	0°	90°	180°	270°
A 1-2				×
A 1-2 3-4 V B 5-6 V		×		
B → 5-6 →		×	×	
C ── 7–8			×	×

LW8-10-T.YH4/2	Uab	Uвс	Uca
LW32-20-T.YH4/2	90°	0°	90°
A 1-2 •			×
A - 1-2 · V B - 5-6 · V C - 7-8 · V	×		
B ── 5-6	×	×	
C 7-8		×	×

线电压换相开关

LW8-10-YH2/3	0	Uab	Uвc	Uca
LW32-20-YH2/3	0°	90°	180°	270°
		×	×	
B →1-2 ←				
				×
A-5-6-V		×		
C —11–12•				
			×	×




三相线电压和三相相电压换相开关


LW8-10-YH5/4	Uca	Uвc	UAB	0	Uan	UBN	Ucn
LW32-20-YH5/4	135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°
		×					×
C 1-2			×			×	
B 3-4°	×						
7-8 · (V)					×		
9-10					×		×
A	×		×				
15-16						×	
		×					

LW8-10-YH5/3	Uca	Uвc	UAB	0	Uan	U _{BN}	Ucn
LW32-20-YH5/3	135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°
		×					×
C 1-2 •••							
- 3-4 →	×					×	
B → 5–6 → \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
A → 9-10 N → 11-12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
A 9-10		×	×				
N —•11–12 •	×		×		×		
					×	×	×

电流测量转换开关

LW8-10LH2/2	0	lΑ	lв	lc
LW32-20LH2/2	0°	90°	180°	270°
АВС	×			×
1-2		×	×	
\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	×	×		
7-8			×	×







直接起动、运转中分断

LW8-10	0	1	
LW8-20/Q1/5.5 LW32-20/Q1		0°	60°
面板	A → 1-2 •		×
1 /	B → 3-4 ← A		×
A	C 5-6		×
	• 7-8 •		


正向和反向直接起动、运转中断开



双速电动机变速可逆开关



5 外形及安装尺寸



6 订货须知

用户订货时,采用开关的完整型号进行订货。 例如:订货万能转换开关LW32,接线图型式为

接线图编号	D303			
转换角度	60°	0°	60°	100台。
1–2	×		×	
3-4	×			
5–6			×	
7–8	×		×	

订货代号为LW32-20/6. D303/2 100台。